
Vurdering af kulturhistorisk værdi for diger

For at vurdere digernes kulturhistoriske udsagnsværdi kan de groft opdeles i tre kategorier:


1. Ejerlavsdiger, vangediger og toftediger, som kan dateres til middelalder og potentielt endnu ældre. Disse betragtes som sjældne og særligt værdifulde kulturelementer med stor kulturhistorisk værdi.
2. Udskiftningsdiger og andre diger der fortæller om landsbyernes udskiftnings- og landbohistorie fra 1700-tallet og frem. Disse betragtes som værende af middel kulturhistorisk værdi.
3. Senere opdelingsdiger, som dateres fra 1850 og frem. Disse har ikke store potentialer som kulturhistoriske landskabselementer og betragtes derfor som havende lav kulturhistorisk værdi.

Fjernede diger:

BD.024.488 og BD.090.109 på matr.nr. 13h Helsned By



BD.024.488 kan ikke iagttages på udskiftningskortet fra 1790 (herunder) men findes til gengæld på Høje Målebordsblade fra 1842-1899 (ligeledes herunder) og må være opført imellem disse to tidspunkter – der er med nogen sandsynlighed tale om et udskiftningsdige, og dermed af middel kulturhistorisk værdi, jf. ovenstående kategorier.



Udskiftningskort fra 1790




Høje Målebordsblade fra 1842-1899

BD.090.109 kan iagttages på udskiftningskort fra 1790, og følger ejerlavets grænser. Der er dermed et ejerlavsdige. Det kan derfor placeres i første af de ovenstående kategorier. Derfor betragtes dette dige også som værende af stor kulturhistorisk værdi.

Hvis der genskabes et dige på dette sted, bør der ikke graves dybt på stedet. Der kan være arkæologiske anlæg under pløjelaget (ca. 30-40 cm), som kan have ligget relativt uforstyrret siden middelalderen.

diget BD.004.585 i skellet mellem matr.nr. 7a og 6i Humble By, Humble.



Dette dige følger ikke en ejerlavsgrænse men optræder på original 1 kortet fra 1810 herunder.
Det vurderes at der er tale om et udskiftningsdige, som kan placeres i kategori to, og dermed er af middel kulturhistorisk værdi.



muligheden for erstatningsdiger

kommunens forslag: der genetableres et dige i ejerlavsgrænsen mellem matr.nr. 1b, 6a og 7a Kædeby By, Humble og 7a og 15aa Humble By, Humble.


vurdering af dette diges potentielle kulturhistoriske værdi:

Det foreslåede erstatningsdige vil repræsentere et ejerlavsdige, som hører til kategori 1 – diger med stor kulturhistorisk værdi. Etableres erstatningsdiget vil ejerlavsdiget efterfølgende fremstå i sin fulde øst-vestlige længde.

Erstatningsdiget vil skulle etableres over en ca. 540 meter lang strækning og vil erstatte de fjernede digers samlede længde på ca. 500 meter.

Det ville være ønskværdigt at Ejerlavsdiget BD.090.109 blev erstattet som en del af genopretningsplanen, men ud fra ovenstående kan Langelands Museum støtte et erstatningsdige på den forslåede placering. Generelt for eratatningsdiger gælder dog, at disse bør etableres under hensyntagen til eventuelle fortidsminder i jorden. Etableringen bør derfor altid ske uden jordarbejde under pløjelaget (typisk 30-40 cm), da der kan være arkæologiske anlæg herunder.

I fald et erstatningsdige etableres, gør museet opmærksom på at det foreslåede erstatningsdige kommer i berøring med beskyttelseszonerne for fortidsminderne med fredningsnummer 441819, 441819a, 441819b, 441819c. Etableringen bør derfor ske med de forbehold som beskyttelseszonerne sætter. Læs evt. mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: https://slks.dk/omraader/kulturarv/beskyttede-fortidsminder/information-til-myndigheder/fortidsmindebeskyttelseslinjen



Med rød streg ses ejerlavsgrænsen. De røde cirkler angiver de fredede fortidsminders beskyttelseszoner. Det ses hvorledes ejerlavsgrænsen går gennem beskyttelseszonerne.