

Dige ved Hou Nordstrand

Diskussionen omkring et dige ved Hou Nordstrand er startet på et helt forkert grundlag og forkerte antagelser.

Undertegnede var selv til stede ved stormen i 2006, og kunne ved selvsyn se, at vandet kom fra syd, der kom intet vand fra nord.

Et nyt dige i Nord, forhindre ikke vandet i at komme igen ind fra syd. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt at udbedre diget i syd, end at bruge et par millioner på et nytteløst dige i Nord.

Betonvæggen der var fuld synlig i 40'erne på Nordstranden ligger i kvote 1,9, og det går forbi Fyrrevej og sikkert helt op til Vangehuset i Nord, hvorfor har kommunen ikke undersøgt dette allerede eksisterende dige?

Med venlig hilsen

Peter Frederiksen

Fyrrevej 4

Hou Nordstrand